

# Bruksanvisning

(forenklet)

## Slavekrok med gaffel - Gunnebo GrabiQ EGKN


**Bruksområde:** Krok til kjettingredskap.

**Materiale:** Grade 10

**Standard:** NS-EN 1677

**Testlast:** 2,5 × WLL

**Temperaturområde:** Fra -40°C til +200°C



### Sikker bruk:

- Overskrid aldri oppgitt maksimal belastning (WLL)
- Må ikke varmebehandles
- Må ikke utsettes for syre og syredamp
- Unngå rykk eller sjokkbelastning, da dette øker den totale belastningen på redskapet
- Aldri opphold deg under hengende last
- Les alltid bruksanvisningen for sammensatt redskap

### Inspeksjonskriterier:

- Merking
- Slitasje (maks. 10% av normal godstykkelse)
- Deformasjon
- Varmeskader
- Kuttskader/sår
- Korrosjon
- Feil ved låsemekanisme

Artikkelnummer	Modell	WLL ved SF 4:1 tonn	L mm	B mm	G mm	H mm	Vekt kg
0214214	EGKN-6-10	1,5	86	24,5	17	20	0,4
0214218	EGKN-8-10	2,5	95	28	17	23	0,5
0214220	EGKN-10-10	4,0	121	35	23	31	1,1
0214222	EGKN-13-10	6,7	145	42	28	38	2,2
0214224	EGKN-16-10	10,0	170	52	36	46	4,0
0214226	EGKN-20-10	16,0	209	61	42	60	7,6